



Spina per messa a terra; ESD; ANTISTAT



Produttore

[ANTISTAT](#)

Accessori antistatici

spina per messa a terra

Attenzione!

Prima di inserire la spina assicurarsi che il perno della presa sia collegato alla massa in modo appropriato

Simbolo: (ATS-070-001xx, ATS-070-0021)

Utilizzo

collegamento dei tappetini ESD con la messa a terra, collegamento di bracciali e di tappetini ESD a terra

Simbolo	Resistenza [MΩ]	Versione	Connettore per
ATS-070-0003	1	ESD	Europa
ATS-070-0011	1	ESD	Gran Bretagna
ATS-070-0012	1	ESD	Gran Bretagna
ATS-070-0016F	1	ESD	Europa
ATS-070-0017F	1	ESD	Europa
ATS-070-0021	1	ESD	Europa